ZEISS EXTARO 300

Инструкции по эксплуатации





Авторские права

© Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd 2017

Все права защищены. Запрещается копирование и воспроизведение настоящего документа полностью или частично. Допускается хранение электронной архивной копии настоящего документа для внутреннего применения. Не допускается предоставление настоящего документа третьим сторонам.

Данная Инструкция по эксплуатации в формате PDF также находится в свободном доступе в Интернете на странице продукта EXTARO 300 по адресу: www.zeiss.com/meditec. Для открытия документа может потребоваться установка программы для просмотра PDF-файлов (например, Adobe Acrobat Reader).

Зарегистрированные товарные знаки

ZEISS®, EXTARO® и OPMI® являются товарными знаками либо зарегистрированными товарными знаками компании Carl Zeiss Meditec AG или другой компании группы компаний ZEISS в Германии и (или) других странах. Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Содержание

1	Вво	Вводная информация перед ознакомлением с документом6		
1.1	Наи	Наименование продукта6		
1.2	Обл	пасть применения	6	
1.3	Сим	иволы, используемые в настоящем руководстве	6	
2	При	мечания по технике безопасности	7	
2.1	Наз	начение настоящего руководства	7	
2.2	Обл	пасть применения	7	
2.3	При	Примечания по эксплуатации7		
3	Шта	ативы и этикетки	9	
3.1	Шта	ативы	9	
3.2	Эти	кетки	10	
4	Эле	менты управления	12	
4.1	Эле	менты управления на микроскопе	12	
4.2	Эле	менты управления на траверсе и штативе	13	
5	Опи	ісание опций системы	15	
5.1	Фун	кция усиления световой отдачи LightBoost	15	
5.2	Улу	чшенная визуализация	15	
	5.2.1	Режим флуоресцентной подсветки Fluorescence Mode	15	
	5.2.2 освещ	Режим с оранжевым светофильтром Orange Color Mode и режим естественного ения TrueLight Mode	16	
	5.2.3	Режим с зеленым светофильтром Green Color Mode	17	
	5.2.4	Режим безбликового изображения NoGlare Mode	17	
5.3	Эрг	ономика	18	
	5.3.1	Складной тубус	18	
	5.3.2	Интерфейс MORA	18	
5.4	Док	ументация	19	
	5.4.1	Комплект основных средств обмена данными	19	
	5.4.2	Полный комплект средств обмена данными	20	
	Перех	одник для внешней камеры (фотопереходник)	21	
5.5	Ace	птические наборы и стерильные чехлы	21	
	5.5.1	Асептические наборы для многократного использования	21	
	5.5.2	Переходник стерильного чехла	21	
6	Под	цготовка системы к работе	22	
6.1	Пер	емещение системы	22	
6.2	Под	цключение системы	23	
	6.2.1	Подключение кабелей	23	
	6.2.2	Присоединение комплекта для разгрузки натяжения кабеля	23	
6.3	Обе	еспечение стерильности	24	
	6.3.1	Установка асептических крышек	24	
	6.3.2	Установка чехлов	24	

6.4	Бала	нсировка	2
6.5	Устан	новка микроскопа в самое нижнее положение из соображений безопасности	26
6.6	Поис	к эргономичного рабочего положения	20
6.7	Регул	ировка тубуса	26
6.8	Pacc	гояние от окуляра/диоптрическая коррекция	27
6.9	Полу	чение парфокального изображения	28
7	Рабо	та с микроскопом	29
7.1	Испо	льзование камеры	29
	7.1.1	Запись снимков и видеоизображений с помощью ручки управления режимами	29
	7.1.2 управле	Запись снимков и видеоизображений с использованием пульта дистанционного	
	7.1.3	Настройка баланса белого камеры	30
7.2	Наст	оойка яркости	3
7,3	Пере	ключение между режимами улучшенной визуализации	3
7.4	Пере	вод микроскопа в положение остановки	32
8	Очис	тка	3
8.1	Очис	тка	3
	8.1.1	Очистка оптических поверхностей	3
	8.1.2	Меры по предотвращению запотевания	33
	8.1.3	Очистка поверхностей механических узлов	33
8.2	Дези	нфекция	34
9	Обсл	уживание	35
9.1	Пери	одичность технического обслуживания	35
9.2	Пров	ерка безопасности прибора	37
10	Поис	к и устранение неисправностей	38
10.1	Прич	ины неисправностей и способы их устранения	38
10.2	2 Неис	правность ручки управления режимами	39
10.3	В Отказ	з диска с фильтрами с электроприводом (опция)	39
11	Техні	ические характеристики	40
11.1	Элек	грические данные	40
11.2	2 Mexa	нические характеристики	41
11.3	3 Xapaı	ктеристики оптики	43
11.4	Экспл	пуатационные требования к окружающей среде	43
11.5	5 Треб	ования к окружающей среде при транспортировке и хранении	43
11.6	5 Бесп	роводная связь	44
	11.6.1	Информация о Wi-Fi-роутере	
	11.6.2	Заявление о цифровом устройстве класса В (часть 15 Правил FCC)	44
	11.6.3	Соответствие Правилам FFC	
11.7	' Норм	ы и заявление изготовителя об электромагнитной совместимости	4
	11.7.1	Электромагнитные помехи	
	11.7.2	Устойчивость медицинской техники к электромагнитным помехам	46

	11.7.3	Устойчивость к электромагнитным помехам вспомогательной медицинской техни	КИ,
	не относ	сящейся к системам жизнеобеспечения	47
	11.7.4 подвижн	Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и ными радиочастотными средствами связи и микроскопом ZEISS EXTARO 300	48
	11.7.5	Применение устройства класса А	48
11.8	Указь	ываемая при заказе информация	49
11.9	Соот	ветствие стандартам	49
12	Упро		50
13	Утилі	изация изделия	51
14	Пере	чень сокращений	52

1 Вводная информация перед ознакомлением с документом

1.1 Наименование продукта

В настоящих Инструкциях по эксплуатации прибор EXTARO 300 именуется «устройством».

1.2 Область применения

Настоящие Инструкции по эксплуатации распространяются на микроскоп ZEISS EXTARO 300, имеющий следующие обозначения:

- EXTARO 300 (напольный штатив),
- EXTARO 300 (настенное крепление),
- EXTARO 300 (потолочное крепление).

1.3 Символы, используемые в настоящем руководстве

Предупреждающие символы



Опасности, которые, в случае игнорирования, могут привести к тяжелой травме или смерти.



Опасности, которые, в случае игнорирования, могут привести к ОСТОРОЖНО! травмам средней тяжести.



Опасности, которые, в случае игнорирования, могут привести к повреждению имущества.

Информационные символы



Дополнительная информация, не имеющая отношения к опасности.

2 Примечания по технике безопасности

2.1 Назначение настоящего руководства

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для использования врачами, медсестрами и прочим медицинским персоналом, который прошел соответствующее обучение и в обязанности которого входит подготовка, эксплуатация или обслуживание устройства. В обязанности владельца/оператора оборудования входит обучение и инструктаж всего персонала, работающего с системой.

Работы по монтажу и обслуживанию, которые не описаны в настоящем руководстве по эксплуатации, должны выполняться только специалистами компании ZEISS или персоналом, специально обученным для этой цели компанией ZEISS.

2.2 Область применения

Операционный микроскоп предназначен для освещения и оптического увеличения операционной зоны, а также визуализации стоматологических хирургических процедур или осмотров (кроме офтальмологических операций). В качестве дополнительной функции он позволяет работать со светоотверждаемыми композитными смолами, уменьшая отражение света и усиливая контраст между красной тканью и кровью.

Примечание. В настоящее время прибор EXTARO 300 может применяться только в стоматологии.



ОСТОРОЖНО! Травма глаз пациента!

- ▶ Запрещается использовать EXTARO 300 при проведении офтальмологических процедур!;
- ▶ Убедитесь, что свет от осветителя микроскопа не направлен в глаза пациента.



Живые видеоизображения и записанные видеопоследовательности, видеоклипы (урезанные последовательности) и одиночные изображения нельзя использовать в целях диагностики. На получаемых изображениях возможны различия в геометрии, контрастности и цвете.

2.3 Примечания по эксплуатации

- соблюдайте правовые нормы по предупреждению несчастных случаев, гигиене труда и технике безопасности, действующие в соответствующей стране;
- используйте оригинальные принадлежности или принадлежности, одобренные компанией Zeiss. При выполнении работ по техническому обслуживанию применяйте только оригинальные детали компании Zeiss;
- операционный микроскоп может использоваться только правильно обученным персоналом и исключительно по назначению;
- данное оборудование не подлежит модификации без одобрения изготовителя. Если оборудование модифицировано после консультации с изготовителем, следует провести соответствующие осмотры и проверки, чтобы гарантировать дальнейшую безопасную эксплуатацию устройства. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несанкционированным использованием оборудования.

Не ставьте заполненные жидкостью емкости на верх прибора. Убедитесь, что никакая жидкость не может попасть внутрь прибора. Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия во избежание перегрева и повреждения устройства во время работы;

- существует риск травмы в результате перемещения напольного штатива! Чтобы переместить микроскоп всегда толкайте, а не тяните его. Блокируйте колесики во время работы;
- обязательно отключайте систему перед отсоединением ее от сети питания/подсоединением к сети питания, для очистки ее поверхности, или же если использовать систему не планируется в течение длительного периода времени;
- если устройство не будет эксплуатироваться в течение длительного периода времени, извлеките батарею из пульта дистанционного управления;
- избегайте прямого взгляда на источник света (например, на линзу объектива микроскопа или световод) для предотвращения повреждения глаз. Не направляйте свет в глаза людям.

3 Штативы и этикетки

3.1 Штативы



Напольный штатив с короткой балкой подвеса



Настенное крепление с длинной балкой подвеса



Потолочное крепление с длинной балкой подвеса

3.2 Этикетки

3.2	Этикетки		
#	Символ	Обозначение	Описание
1		Регулировка силы трения	Отрегулируйте тормозное усилие (силу трения) оси движения, вращая ручку регулировки силы трения
2		Отрегулируйте балансировку балки подвеса	Чтобы увеличить подъемную силу балки подвеса, вращайте винт в направлении повышения нагрузки. Чтобы уменьшить подъемную силу, вращайте в направлении снижения нагрузки
3		Риск защемления кисти руки	Опасность раздавливания пальцев. Запрещается прикасаться к данной области во время разблокировки магнитных тормозов микроскопа
4	max. 7.5 kg	Максимальная нагрузка на балку подвеса	Максимальная нагрузка на балку подвеса не должна превышать 7,5 кг
5	100 - 240 Y~ 120VA 50 / 60Hz 000000-2193-566	Входное напряжение	Входное напряжение на разъеме питания должно соответствовать значениям, указанным на данной этикетке
6	JJJI-MM M	Дата изготовления	JJJJ: 4 цифры, обозначающие год, например, 2017 ММ: 2 цифры, обозначающие месяц, например, 09
7		Этикетка «Соблюдайте инструкции по эксплуатации»	Эта этикетка подсказывает пользователю, что необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации для получения подробной информации о функции элемента управления
8		Соблюдайте указания по утилизации	Электрические и электронные устройства запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами (подробности см. в разделе 13)
9	Carl Zeiss Carl Zeiss SIP Service Identification Program SIP-No.	Идентификационная этикетка с информацией об обслуживании	Homep SIP— это уникальный идентификационный номер, присвоенный вашей системе в целях обслуживания

		, ,	T -	
	Carl Zelas Suzhou Co., Ltd. Modern Industrial Square 3-8, No. 393 May fiv Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Chia, 219126 SN 6033X000XX EXTARO 300 REF 6033 Carl Zelas Mediter AG. ECREP Carl Zelas Mediter AG. Distrubuted by S160 Hadmad Drive, Dubln, CA 94568 USA Designed by Carl Zelas Mediter AG. S160 Hadmad Drive, Dubln, CA 94568 USA	Идентификационная этикетка системы	***	Символ изготовителя
			SN	Серийный номер
			REF	Номер модели
10			(€	Маркировка СЕ
			EC REP	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
			C 265366 US	Одобрение CSA
11	Contains FCC ID: 2AK34-IAR630C This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 000000-2222-807	Этикетка с информацией о соответствии требованиям FCC	Заявление о со	ответствии требованиям FCC
12		Транспортное положение		провке удерживайте и толкайте в указанном месте

4 Элементы управления

4.1 Элементы управления на микроскопе



Ручка управления режимами



Вариоскоп Varioskop 230 для регулировки фокуса



Ручка переключателя увеличения (по одной с каждой стороны)



Регулировка межзрачкового расстояния



Устройство диоптрической коррекции на окуляре




Аварийная ручка управления режимами

4.2 Элементы управления на траверсе и штативе


Тормоза



Тормоз оси 1 для фиксации держателя



Тормоз оси 2 для фиксации балки подвеса



Тормоз для установки самого нижнего положения балки подвеса




Тормоз оси 1 настенного крепления находится на переходнике для настенного крепления



Тормоз оси 3 для фиксации балки подвеса в вертикальном положении



Тормоз оси 4 для блокировки вращения муфты с углом поворота 120°



Тормоза осей 5 и 6 для фиксации положения микроскопа

Балансировка



Винт для регулировки подъемной силы балки подвеса

Вкл./Выкл.



Выключатель питания

Разъемы (USB, HDMI, локальная сеть, питание)







Устройство разгрузки натяжения для предотвращения непреднамеренного отключения кабеля



Разъемы для видеоинтерфейсов и Ethernet-соединения




В случае настенного и потолочного крепления кабели (питание, Ethernet и HDMI) прокладываются внутри и выходят из системы к портам на стенке, поэтому на держателе не предусмотрено никакого разъема питания или порта Ethernet или HDMI для подключения кабеля пользователем.

5 Описание опций системы

5.1 Функция усиления световой отдачи LightBoost

Функция LightBoost используется для усиления световой отдачи лампы Helios примерно на 60 % (см. иллюстрацию ниже).



№ осторожно!

Средства защиты глаз для уменьшения риска попадания света в глаза

Во время хирургической операции или осмотра настоятельно рекомендуется, чтобы пациент надевал защитные очки (номер материала: 000000-0480-028) во избежание прямого попадания ему в глаза опасного светового излучения, способного повредить сетчатку.


5.2 Улучшенная визуализация

5.2.1 Режим флуоресцентной подсветки Fluorescence Mode

Режим флуоресцентной подсветки Fluorescence Mode предназначен для врачей-стоматологов, чтобы облегчить обнаружение зубного кариеса и отличить композитный пломбировочный материал от естественной эмали и дентина.

Обнаружение кариеса

Визуальное распознавание поражения кариесом обеспечивает непрерывный рабочий процесс удаления дентина.



(1) Поражение кариесом в режиме Fluorescence Mode



(2) Непрерывно контролируемое удаление дентина в режиме Fluorescent Mode




3) Высверленная полость в режиме Fluorescent Mode

Обнаружение композита

Для большинства композитных смол различия между композитом и прилегающим зубом становятся более заметными в режиме Fluorescent Mode по сравнению с цветами, наблюдаемыми в режиме белого света (Dental Materials Journal 2015; 34(6): 754-765, Photodiagnosis and Photodynamic Therapy 13 (2016) 114-119). Эта разность контраста обеспечивает более надежное распознавание пломб из композитной смолы, окрашенных в цвет зуба (Clin Oral Invest (2017) 21:347- 355).



Композитная смола в режиме белого света White Композитная смола в режиме Light Mode



флуоресцентной подсветки Fluorescence Mode

5.2.2 Режим с оранжевым светофильтром Orange Color Mode и режим естественного освещения

Оба режима – Orange Color Mode и TrueLight Mode – относятся к категории Delay Curing Mode (режим отверждения с задержкой), когда требуется предотвратить преждевременную полимеризацию широко используемых современных светоотверждаемых композитных смол в процессе моделирования под микроскопом.

В отличие от режима Orange Color Mode, режим TrueLight Mode позволяет изучать соответствующие ткани зубов в условиях более естественного белого освещения. Для большинства распространенных композитных смол с типичными системами фотоинициирования на основе камфорохинона и амина, режим TrueLight Mode продлевает время работы в 2 раза по сравнению с режимом White Light Mode.



Режим белого света White Light Mode



Режим с оранжевым светофильтром Orange Color




Режим естественного освещения TrueLight Mode

Mode

5.2.3 Режим с зеленым светофильтром Green Color Mode

Режим с зеленым светофильтром Green Color Mode применяется повышения контраста изображения между кровью и тканью, чтобы их легче было различить.





Пятно крови в режиме White Light Mode

Пятно крови в режиме Green Color Mode

5.2.4 Режим безбликового изображения NoGlare Mode

Данный режим позволяет проводить точный анализ оттенков зуба. Кросс-поляризация эффективно подавляет раздражающие световые блики от поверхности зубов. Отсутствие бликов очень помогает, когда требуется определить и сопоставить истинный цвет.





Случай 1. Режим белого света White Light Mode

Случай 1. Режим безбликового изображения NoGlare Mode





Случай 2. Режим белого света White Light Mode

Случай 2. Режим безбликового изображения NoGlare Mode



Все приведенные выше изображения клинических случаев были получены с помощью камеры. Зрительное восприятие через окуляр может отличаться от иллюстраций, представленных в настоящем руководстве.

5.3 Эргономика

5.3.1 Складной тубус

Складной тубус применяется, чтобы удовлетворить потребности пользователей, имеющих различный рост и принимающих разные позы. У тубуса есть две оси, позволяющие складывать и выпрямлять его.





Сложенный

Выдвинутый

5.3.2 Интерфейс MORA

Интерфейс MORA повышает подвижность операционного микроскопа относительно его оси поперечного наклона, и пользователю при этом не требуется менять удобное положение сидя с прямым туловищем.



Интерфейс MORA, установленный на операционном микроскопе



Операционный микроскоп наклонен вправо



Операционный микроскоп наклонен влево


5.4 Документация

Для прибора EXTARO 300 имеются три дополнительных комплекта документации применительно к получению изображений и видеозаписи.

5.4.1 Комплект основных средств обмена данными

Основные особенности:

- встроенная камера с высоким разрешением (1080р);
- видеоинтерфейс
 - вывод данных HDMI на монитор,
 - USB-порт для фото- и видеозаписи (например, с использованием USB-диска);
- запуск с микроскопа или с пульта дистанционного управления.






- рекомендуется, чтобы емкость USB-диска не превышала 256 Гб;
- мы рекомендуем пользователю применять программное обеспечение SD Formatter (можно бесплатно скачать по ссылке https://www.sdcard.org/downloads/formatter 4/index.html) для форматирования USB-диска перед подключением к системе EXTARO 300. В противном случае, возможны нарушения работы USB-диска при сохранении снимков и видеоизображений.

5.4.2 Полный комплект средств обмена данными

Основные особенности:


- встроенная камера с высоким разрешением (1080р);
- видеоинтерфейс
 - вывод данных HDMI на монитор,
 - USB-порт для фото- и видеозаписи (например, с использованием USB-диска);
- запуск с микроскопа или с пульта дистанционного управления;
- сетевой интерфейс (включая беспроводное и проводное Ethernet-соединение);
- ZEISS Connect (приложение для iPad) для выполнения следующих функций:
 - управление камерой, включая «интеллектуальную запись»,
 - консультирование в присутствии пациента,
 - управление мультимедийными элементами,
 - основная настройка изображений и видеофрагментов.



Переходник для внешней камеры (фотопереходник)

Операционный микроскоп EXTARO 300 может оборудоваться переходником для внешней камеры, если пользователь хочет записывать изображения и видеофрагменты с помощью своей собственной камеры. Обратите внимание, что пользователю следует приобрести переходник, выпускаемый сторонним производителем, для подключения камеры с фотопереходником.

Чтобы получить информацию о заказе переходника для внешней камеры, ознакомьтесь с листом технических данных продукта EXTARO 300 или проконсультируйтесь со своим уполномоченным партнером ZEISS.



Переходник для внешней камеры



Крепление T2 не является частью переходника для внешней камеры; пользователю следует подготовить это крепление в соответствии с моделью своей внешней камеры.

5.5 Асептические наборы и стерильные чехлы

5.5.1 Асептические наборы для многократного использования

Для стерильного использования система может быть оборудована асептическими резиновыми крышками, стерилизуемыми в автоклавах. За более подробной информацией о заказе асептических продуктов обращайтесь к своему уполномоченному партнеру ZEISS.

5.5.2 Переходник стерильного чехла



Установите переходник стерильного чехла под вариоскопом Varioskop 230



Надвиньте защитное стекло VisionGuard на переходник стерильного чехла

6 Подготовка системы к работе

6.1 Перемещение системы



1. Выключите устройство и отсоедините кабель питания.



2. Сложите систему в положение с узким профилем и затяните все ручки тормоза.



3. Разблокируйте все колесики.



4. Переместите систему в нужное место, держась за рукоятку (опция).



5. Если колонна не снабжена рукояткой, держите руки на колонне и балке подвеса во время перемещения.



6. Сразу заблокируйте все колесики, когда система прибудет в нужное место.



Риск опрокидывания во время транспортировки системы!


- ▶ Всегда удерживайте колонну штатива за место, отмеченное этикеткой с указанием транспортного положения (см. раздел 3.2);
- ▶ При проходе через дверные проемы учитывайте габаритную высоту. Избегайте любых столкновений;
- ▶ При перемещении по ступенькам и бордюрам два человека должны вместе держать и поднимать устройство!;
- ▶ Будьте предельно осторожны при перемещении по наклонным поверхностям. Запрещается оставлять штатив на поверхности с уклоном.

6.2 Подключение системы

6.2.1 Подключение кабелей




Подключение кабеля питания



Подключите кабели к интерфейсу HDMI или Ethernet (опция)

6.2.2 Присоединение комплекта для разгрузки натяжения кабеля

Комплект для разгрузки натяжения кабеля используется, чтобы предотвратить случайное отсоединение кабеля питания.



- 1. Подготовьте устройство разгрузки натяжения.
- 2. Согните кабель в петлю.
- 3. Откройте створку.
- 4. Пропустите кабель через отверстие.
- 5. Закройте створку.
- 6. Натягивайте кабель, пока он не охватит створку.

№ осторожно!

Опасность поражения пациента электрическим током!

▶ Запрещается прикасаться к выходному разъему питания или другим сигнальным интерфейсам при контакте с пациентом.



Опасность поражения электрическим током при использовании неисправных либо не допущенных к применению принадлежностей!

- Запрещается одновременно прикасаться к пациенту и разъемам питания или видеоразъемам;
- ▶ При установке системы обязательно соблюдайте требования стандарта МЭК 60601-1:2005, раздел 16; в некоторых странах может еще действовать стандарт МЭК 60601-1-1:2000;
- ► Также соблюдайте Предписание для оператора медицинского устройства или другие государственные нормативы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Опасность спотыкания!

Неправильно проложенные кабели на полу могут создавать опасность спотыкания.

▶ Всегда прокладывайте кабели таким образом, чтобы они не мешали рабочему процессу.

6.3 Обеспечение стерильности



Опасность инфекционного заражения!

- Используйте только стерильные принадлежности, подходящие к данной системе;
- ► Изделия, содержащиеся в асептических наборах, должны очищаться, дезинфицироваться и стерилизоваться перед каждым применением. Эти же действия должны выполняться перед первым использованием новых принадлежностей;
- ► Убедитесь, что работающий с системой персонал прошел инструктаж о правилах соблюдения стерильности;
- ▶ Перед каждым использованием операционного микроскопа проверяйте плотность установки асептических крышек на приборе.

6.3.1 Установка асептических крышек

Для стерильного использования система может быть оборудована повторно стерилизуемыми изделиями. Асептические наборы, предоставляемые компанией ZEISS, содержат различные крышки, стерилизуемые в автоклавах.



Риск инфекции из-за загрязненных асептических крышек и чехлов

- Используйте только стерильные асептические принадлежности и чехлы, подходящие для системы!
- ▶ Перед каждым использованием очищайте, дезинфицируйте и стерилизуйте асептические принадлежности. Эти же действия должны выполняться перед первым использованием новых принадлежностей.

6.3.2 Установка чехлов

Для обеспечения стерильного покрытия системы также можно использовать одноразовые стерильные чехлы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Риск перегрева

- Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия;
- Прибор допускается накрывать одноразовыми стерильными чехпами:
- ▶ Убедитесь, что чехол имеет достаточный запас ткани и не препятствует перемещению держателя операционного микроскопа и самого микроскопа.



Устанавливая стерильные чехлы, убедитесь, что чехол имеет достаточный запас ткани и не препятствует перемещению держателя операционного микроскопа и самого микроскопа. Особенно важно, чтобы около рукояток чехлы свисали совершенно свободно. Хирургу должно быть удобно работать с органами управления через чехол.

Для получения подробной информации о стерилизации ознакомьтесь с листом технических данных продукта EXTARO 300 или проконсультируйтесь со своим местным уполномоченным партнером ZEISS.

6.4 Балансировка



1. Ослабьте винт регулировки силы трения в балке подвеса.



2. Вставьте шестигранный ключ на 10 мм в отверстие крышки шарнирного соединения.



3. При помощи шестигранного ключа поворачивайте регулировочный винт балансировки до уравновешивания системы.



Чтобы увеличить подъемную силу, вращайте шестигранный ключ в направлении повышения нагрузки.

Чтобы уменьшить подъемную силу, вращайте ключ в направлении снижения нагрузки.



увеличение подъемной силы



уменьшение подъемной силы



Риск травмы!

Если система не уравновешена, отпускание тормоза может привести к неконтролируемым перемещениям балки подвеса.

- ▶ Выполняйте балансировку операционного микроскопа перед хирургическим вмешательством, без пациента;
- ▶ Балка подвеса находится под действием усилия пружины; Надежно зафиксируйте балку подвеса на месте, прежде чем ослабить регулировочный винт;
- ► Ни в коем случае не превышайте максимально допустимую грузоподъемность балки подвеса (см. этикетку 4 в разделе 3.2);
- Заново регулируйте балансировку балки подвеса после каждой смены принадлежностей;
- ▶ Проверяйте балансировку на различной высоте балки подвеса.



Опасность раздавливания — берегите пальцы!

Существует опасность раздавливания пальцев в местах, отмеченных табличками «Risk of crushing» («Опасность раздавливания»).


 Запрещается прикасаться к указанным областям при перемещении микроскопа либо его переводе в рабочее или транспортное положение.

6.5 Установка микроскопа в самое нижнее положение из соображений безопасности



- (1) Установите балку подвеса в самое нижнее положение, при котором возможно безопасное проведение операции.
- (2) Затяните ручку справа от ручки регулировки силы трения, чтобы установить балку подвеса в самое нижнее положение.

6.6 Поиск эргономичного рабочего положения



- (1) . Отрегулируйте высоту балки подвеса и кресла, чтобы поместить микроскоп в рабочую зону. Во время работы с микроскопом пользователю следует держать спину прямо. Рабочее расстояние микроскопа может варьироваться от 200 до 430 мм.
- (2) . Отрегулируйте фокус для получения четкого изображения, вращая рифленое кольцо вариоскопа по часовой стрелке или против часовой стрелки.

6.7 Регулировка тубуса



Вращайте ручку регулировки межзрачкового расстояния, чтобы настроить межзрачковое расстояние



Отрегулируйте соответствующий угол складного тубуса



Отрегулируйте соответствующий угол складного тубуса

6.8 Расстояние от окуляра/диоптрическая коррекция



Вращайте кольцо диоптрической коррекции, чтобы отрегулировать требуемое значение по диоптрийной шкале.



Вращайте наглазники, чтобы определить подходящее положение по отношению к глазу.



Окуляры обеспечивают компенсацию аметропии в диапазоне от -8 дп до +5 дп. Сотрудники, носящие очки во время работы, устанавливают кольцо диоптрийной коррекции в нулевое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Окуляры с магнитной муфтой

Когда окуляры сняты с тубуса, соблюдайте обычные меры предосторожности при работе с магнитами.

- Не кладите окуляр рядом с намагничивающимися приборами;
- ► Не кладите окуляры на чувствительные устройства, например, на инфузионные насосы, кардиостимуляторы, измерительные приборы и магнитные носители информации (дискеты, аудио- и видеокассеты, банковские карты);
- Всегда храните неиспользуемый окуляр в его оригинальной упаковке.



Травмирование глаз световым излучением!

Взгляд на источник света через тубус, линзу объектива или окуляры может привести к травме глаз.

 Запрещается смотреть на источник света или солнце через тубус, линзу объектива или окуляр.

6.9 Получение парфокального изображения



Парфокальное изображение означает, что изображение будет оставаться четким при различном увеличении после достижения фокусировки при максимальном увеличении. Установив на операционный микроскоп видеокамеру, придерживайтесь описанной ниже процедуры, чтобы выполнить диоптрийную настройку окуляра и добиться парфокального изображения (если вы не знаете диоптрии для своих глаз).




1. Установите максимальное увеличение (2,5х).

2. Поместите лист бумаги с надписью на нем под микроскоп. увеличения на минимум (0,4x). Зафиксируйте положение балки подвеса, а затем отрегулируйте вариоскоп, чтобы добиться четкого изображения надписи на мониторе.

3. Установите переключатель



4. Посмотрите в окуляр и выполните диоптрическую коррекцию, чтобы каждым глазом видеть четко сфокусированное изображение парфокальным). Если нет, надписи. Следите, чтобы расстояние до объекта не изменялось во время диоптрической коррекции.



5. Установите переключатель увеличения на 2,5х и проверьте, требуемое расстояние. остается ли изображение надписи четким (т.е. является повторите шаги с 1 по 4.



6. Поверните наглазник на

7 Работа с микроскопом

7.1 Использование камеры

7.1.1 Запись снимков и видеоизображений с помощью ручки управления режимами



Получение отдельных изображений

Для получения отдельных снимков используется одно короткое нажатие (t < 0,8 c) на центр ручки управления режимами. Обратите внимание, что продолжительное одиночное нажатие (t > 0,8 c) приведет к началу видеозаписи вместо получения отдельного изображения.

Видеозапись

Для начала видеозаписи используются два коротких нажатия на центр ручки управления режимами. Остановить видеозапись можно еще одним коротким нажатием на центр.

7.1.2 Запись снимков и видеоизображений с использованием пульта дистанционного управления



Получение отдельных изображений

Направьте пульт управления в сторону ИК-приемника под держателем и

нажмите кнопку Capture (Захват)



Видеозапись

Направьте пульт управления в сторону ИК-приемника под держателем и

нажмите кнопку.

7.1.3 Настройка баланса белого камеры



Баланс белого камеры гарантирует, что цвет выходного изображения объекта в режиме белого света White Light Mode будет близок к его истинному цвету, как в случае наблюдения при обычном дневном свете. Корректируйте баланс белого камеры, если меняется цветовая температура источника света.




- 1. Поместите пустой белый лист бумаги под объектив.
- 2. Нажмите кнопку Index (Каталог)





3. Посмотрите видео и нажмите кнопку «Вверх»



4. Нажмите кнопку ввода





5. Подождите несколько секунд и на экране появится надпись «White balance successful» («Настройка баланса белого успешно завершена»).

7.2 Настройка яркости



Вращайте по часовой стрелке, чтобы увеличить яркость



Вращайте против часовой стрелки, чтобы уменьшить яркость

7.3 Переключение между режимами улучшенной визуализации



Нажмите кнопку управления режимами вверх (подайте колпачок вверх и отпустите), чтобы включить режим безбликового изображения NoGlare Mode



Нажмите колпачок вниз (подайте вниз и отпустите), чтобы включить режим флуоресцентной подсветки Fluorescence Mode



Нажмите вправо, чтобы включить режим естественного освещения TrueLight Mode или режим с оранжевым светофильтром Orange Color Mode. Если доступны оба режима, то режим TrueLight Mode включается коротким нажатием вправо (t < 0,8 c), а режим Orange Color Mode — продолжительным нажатием вправо (t > 0,8 c)



Нажмите влево, чтобы включить режим с зеленым светофильтром Green Color Mode



- наличие некоторых режимов улучшенной визуализации зависит от аппаратного обеспечения и лицензии;
- после включения режима одним нажатием на ручку управления режимами в определенном направлении можно отключить его вторым нажатием в том же направлении с возвратом в режим нормального белого света;
- режим отверждения с задержкой Delay Curing Mode (в режиме TrueLight Mode или Orange Color Mode) и режим безбликового изображения NoGlare Mode могут быть включены одновременно.

7.4 Перевод микроскопа в положение остановки



Переместите балку подвеса в самое верхнее положение (будет слышен отчетливый щелчок); после этого источник света отключится автоматически.

8 Очистка

8.1 Очистка

8.1.1 Очистка оптических поверхностей

Многослойное просветляющее покрытие оптических узлов (окуляры, объективы) обеспечивает высокое качество изображения.

Ухудшение качества происходит даже при незначительном загрязнении оптики или из-за появления отпечатков пальцев. Для защиты внутренних оптических узлов от пыли запрещается оставлять прибор со снятыми объективом, бинокулярным тубусом или окулярами. По окончании использования накрывайте прибор чехлом для защиты от пыли. Храните неиспользуемые объективы, окуляры и принадлежности только в оригинальной и очищенной от пыли упаковке.

Чистите наружные поверхности оптических узлов (окуляры, объективы) только в случае необходимости.

- запрещается использовать какие-либо химические средства;
- удаляйте пыль с оптических поверхностей с помощью сжатого воздуха или чистой щеткой без следов жира.

Для регулярной очистки объективов и окуляров микроскопа рекомендуется применять поставляемый компанией ZEISS комплект для чистки оптики.

8.1.2 Меры по предотвращению запотевания

Во избежание запотевания оптических поверхностей окуляра рекомендуется применять антизапотеватель. Допускается применение антизапотевателей, предназначенных для линз очков.

Соблюдайте инструкции по эксплуатации, поставляемые с каждым средством против запотевания.

Антизапотеватели не только предотвращают запотевание оптики. Они также очищают оптические поверхности окуляра и защищают их от грязи, пыли, жира, пуха и отпечатков пальцев.

8.1.3 Очистка поверхностей механических узлов

Поверхности всех механических узлов прибора допускается протирать влажной тканью. Не используйте агрессивные или абразивные чистящие средства.

Удаляйте остатки чистящих средств с помощью смеси этилового спирта и дистиллированной воды в соотношении 1:1 с добавлением небольшого количества жидкого бытового средства для мытья посуды.

8.2 Дезинфекция

Если поверхности системы нуждаются в дезинфекции, учитывайте следующее:



Риск повреждения краски на устройстве!

Крепление кабелей и разъемных соединений может ослабеть, и части корпуса

могут оказаться под напряжением.

- Используйте дезинфицирующее средство на основе альдегида или спирта. Допускается добавление четвертичных соединений;
- ▶ Во избежание повреждения поверхностей используйте только нижеуказанные дезинфицирующие средства.

Максимально допустимые концентрации:

- для спирта (испытано с 2-пропанолом): 60 %;
- для альдегида (испытано с глутаральдегидом): 2 %;
- для четвертичных соединений (испытано с диметилом диоктадецилом аммонием хлоридом): 0,2 %.

9 Обслуживание

9.1 Периодичность технического обслуживания

Регулярное профилактическое обслуживание необходимо для обеспечения безопасной работы и длительного срока службы прибора.

В следующей таблице перечислены работы по техническому обслуживанию и максимально допустимые интервалы их проведения.

Правила самостоятельного выполнения упомянутых видов обслуживания приведены ниже.

Для любых других работ по техническому обслуживанию, которые не описаны здесь подробно, требуются знания, зависящие от конкретного устройства.

Обращайтесь в местный отдел сервисного обслуживания или к уполномоченному партнеру компании ZEISS для своевременного проведения технического обслуживания.

Периодичность согласно государственным нормативам

Компонент	Процедура/критерии
Проверка безопасности прибора	Дополнительные проверки в соответствии с местными нормативами

Действия перед каждым использованием

Компонент	Процедура/критерии
Тормоза	Проверка работоспособности механических узлов: полностью отпустите тормоза; тормозное усилие должно надежно удерживать микроскоп в уравновешенном положении без смещения

В случае исчерпания ресурса лампы

Компонент	Процедура/критерии
Лампа	Мы рекомендуем заменять лампу, отработавшую установленное количество часов.
	Срок службы светодиодного источника света составляет около 40 000 ч.
	Если операционный микроскоп работает по 8 ч в день 250 дней в году, лампу нужно будет заменить через 20 лет

Ежегодно

Компонент	Процедура/критерии
документация и	Осмотр: все руководства по эксплуатации и идентификационные этикетки на приборе имеются в наличии, не повреждены и читабельны
Система держателя включая крепление микроскопа	Проверка работоспособности: — безлюфтовое движение подшипников, ограничителей и подвесок;
'	 наличие и плотность затяжки стопорных винтов;
	 работоспособность тормозов при максимально допустимых параметрах конфигурации операционного микроскопа;
	 максимальная дополнительная нагрузка
Колонна штатива (только для	Проверка работоспособности:
	колонна должна быть надежно закреплена без люфта в соединении
Колесики (только для напольного штатива)	Осмотр и проверка работоспособности: крепления колесиков не должны иметь люфта; колесики должны свободно поворачиваться вокруг вертикальной оси и вращаться; фиксаторы и тормоза должны быть надежно закреплены
Операционный микроскоп	Проверка работоспособности:
	проверка качества изображения и освещенности поля обзора
	Проверка работоспособности: настройка фокуса без люфта
Вариоскоп, тубус и прочие принадлежности,	Проверка работоспособности:
установленные на	детали установлены без люфта, винты с рифленой головкой затянуты, все съемные узлы микроскопа надежно закреплены

Раз в 2 года

Компонент	Процедура/критерии
Фильтры диска для фильтров внутри операционного	Проверьте диск для фильтров в сборе
микроскопа	

Раз в 4 года

Компонент	Процедура/критерии
Держатель с креплением микроскопа	Осмотр: - отсутствуют следы износа опорной конструкции; - отсутствуют следы износа или повреждений шарниров и мест соединений
Кабели, разъемы и выключатели	Осмотр: – изоляция и разъемы на приборе и кабелях не повреждены; – проверьте состояние кабель-канала и фиксаторов
Колесики напольного штатива	Замените колесики, если наружное резиновое кольцо начинает отделяться

9.2 Проверка безопасности прибора



Риск травмы!

Крепление кабелей и разъемных соединений может ослабеть, и части корпуса

могут оказаться под напряжением.

▶ Обеспечьте проведение, по графику и в предусмотренном объеме, регулярных технических проверок безопасности, требуемых для данной системы в соответствии с применимыми государственными нормативами.

Во избежание снижения уровня безопасности системы в результате старения, износа и т.д. организация, эксплуатирующая систему, обязана обеспечить регулярное проведение указанных проверок безопасности системы в полном объеме и в соответствии с государственными нормативами.

К проведению проверок безопасности может быть допущен только персонал изготовителя или квалифицированный персонал.

Объем проверок безопасности системы должен как минимум включать в себя следующие пункты:

- наличие инструкций по эксплуатации;
- визуальный осмотр системы и принадлежностей на предмет повреждения и разборчивости этикеток;
- испытание тока утечки;
- испытание провода защитного заземления;
- проверка работоспособности и степени износа колесиков и тормозов (стопорных рукояток);
- проверка работоспособности всех выключателей, кнопок, розеток и светодиодных индикаторов системы;
- наличие и плотность затяжки стопорных винтов.

10 Поиск и устранение неисправностей

10.1 Причины неисправностей и способы их устранения

Сбой	Причина	Устранение	
Прибор полностью не работает	Вилка кабеля питания штатива не подключена к розетке	Подключите кабель питания	
	Выключатель питания не включен	Включите выключатель питания	
	Сработал автоматический прерыватель в выключателе питания на штативе	Включите выключатель питания	
	Кабель питания неисправен	Замените кабель питания	
	Отключение электроэнергии	Обратитесь к местному электрику	
	Выключение из-за срабатывания конечного выключателя на подвесной системе	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Балка подвеса перемещается с трудом	Регулировочный винт затянут слишком туго	Слегка ослабьте регулировочный винт	
Балка подвеса не удерживает операционный микроскоп на месте		Выполните балансировку балки подвеса с помощью шестигранного ключа М10	
Операционный микроскоп перемещается с трудом	Винт регулировки силы трения на штативе затянут слишком туго	Ослабьте винт регулировки силы трения на штативе, насколько необходимо	
Качание штатива	Неровный пол. Неправильно установлено основание штатива	Немного измените положение основания штатива	
Светодиодный источник света не горит, и при этом работает вентилятор	Сработал конечный выключатель на подвесной системе	Переведите балку подвеса операционного микроскопа вниз в рабочее положение	
	Конечный выключатель на подвесной системе неверно отрегулирован либо вышел из строя		
	Применительно к светодиодному источнику света: неисправный светодиодный источник света	освещаите операционное поле при помов хирургического осветителя. Обратитесь отдел сервисного обслуживания	
	Электроника штатива вышла из строя		
	Светодиодный источник света перегрелся		
Светодиодный источник света постоянно выключается и	Электроника штатива вышла из строя	Освещайте операционное поле при помощи хирургического осветителя. Обратитесь в отдел сервисного обслуживания	
включается во время операции	Вентиляционные отверстия перекрыты либо загрязнены	Вентиляционные отверстия должны быть чистыми. При необходимости прочистите их	
Недостаточное освещение операционного поля	По мере старения лампы ее яркость падает	Обратитесь в отдел сервисного обслуживания для замены источника света	

Сбой	Причина	Устранение
Камера установлена, но изображение не выводится на монитор	Плохой контакт соединителя HDMI с разъемом HDMI	Правильно подключите соединитель к разъему HDMI
	Неисправный блок управления камерой	Обратитесь в отдел сервисного обслуживания
Отсутствует видеоизображение, только цветные полосы	Штекер питания видеооборудования неправильно подключен на пластине источника света	•
Изображение с цветным оттенком	Разрешение 1920 х 1080 слишком высокое для видеоизображения	Переключите формат HDTV на «720р»
Сбой при сохранении изображения	USB-носитель данных не подключен	Подключите USB-носитель данных
	USB-носитель данных подключен, но на нем недостаточно памяти	Удалите некоторые файлы с USB-носителя данных, чтобы освободить память
		Отформатируйте или замените USB- носитель данных

10.2 Неисправность ручки управления режимами

Действия на случай, если не удается переключаться между режимами освещения при нажатии ручки управления режимами:

- 1. Выключите питание системы.
- 2. Если пользователь хочет продолжить работать с операционным микроскопом и устранить неполадку позднее, он может воспользоваться интерфейсом ручного управления фильтрами для возврата в режим нормального белого света (повернуть переключатель можно, например, с помощью монетки) и затем снова включить питание системы.
- 3. Обратитесь в отдел сервисного обслуживания компании Zeiss.

10.3 Отказ диска с фильтрами с электроприводом (опция)

Действия на случай, если не работает электродвигатель диска с фильтрами в сборе:

- 1. Если пользователь хочет продолжить работать с операционным микроскопом и устранить неполадку позднее, он может воспользоваться интерфейсом ручного управления фильтрами, чтобы вращать диск с фильтрами (например, с помощью монетки).
- 2. Обратитесь в отдел сервисного обслуживания компании Zeiss.

11 Технические характеристики

11.1 Электрические данные


Обозначение	Значение
Подключение электропитания	Устройство допускается подключать только к розеткам с исправным проводником заземления
Номинальное напряжение	100 В перем. тока–240 В перем. тока 50 Гц/60 Гц
Потребление электроэнергии	Макс. 120 В·А
Электрические интерфейсы	Электропитание 100 В перем. тока–240 В перем. тока, макс. 5 А Встроенный видеоинтерфейс (опция): - HDMI, - USB 2.0
RGB-источник света (красный, зеленый, синий)	Цветовая температура составляет около 5 500 К (± 500 К) Номинальная мощность – около 80 Вт Срок службы Яркость около 85 % после 40 000 ч

11.2 Механические характеристики

Обозначение	Значение			
Механизм наклона микроскопа	Угол наклона от -50° до +60°			
Масса микроскопа	Около 2 кг (без тубуса и окуляров)			
Балка подвеса	Длина: 600 мм (короткая балка), 1 000 мм (длинная балка) Угол поворота: ±150°			
	Вертикальный подъем: ± 300 мм			
Держатель	Длина: 500 мм Угол поворота: 360°			
Высота штатива	1 735 мм			
Габариты основания	Приблизительно 600 x 600 мм			
Максимально допустимая нагрузка на балку подвеса	При полностью оснащенном микроскопе, включая принадлежности: не должна превышать 7,5 кг			
Общая масса операционного микроскопа ZEISS EXTARO 300	 Операционный микроскоп с короткой балкой подвеса напольного штатива — около 125 кг (со всеми принадлежностями) Операционный микроскоп с длинной балкой подвеса настенного крепления — около 63 кг (со всеми принадлежностями). Операционный микроскоп с длинной балкой подвеса настенного крепления — около 66 кг (со всеми принадлежностями) 			


Размеры системы


Потолочное крепление Диапазон значений Н: 1 261~2 176 мм в зависимости от высоты потолка



Настенное крепление

Напольный штатив





11.3 Характеристики оптики

Обозначение	Значение		
Увеличение	Коэффициенты увеличения 5-ступенчатого апохроматического переключателя увеличения (ручного или с электроприводом):		
	$\gamma = 0.4x$, $\gamma = 0.6x$, $\gamma = 1.0x$, $\gamma = 1.6x$, $\gamma = 2.5x$		
Фокусировка	Ручная, диапазон фокусировки: 230 мм		
Рабочее расстояние вариоскопа	200–430 мм		
Тубусы и окуляры	Тубус с углом наклона до 180°, f = 170 мм		
	Складной тубус f170/f260 (опция)		
	12,5-кратный вставной широкопольный окуляр		
Освещение	5 различных режимов освещения: Режим белого света White Light Mode Режим флуоресцентной подсветки Fluorescence Mode (опция) Режим естественного освещения TrueLight Mode (опция) Режим с оранжевым светофильтром Orange Color Mode Режим безбликового изображения NoGlare Mode (опция) Режим с зеленым светофильтром Green Color Mode		

11.4 Эксплуатационные требования к окружающей среде

Обозначение	Значение		
Температура	От + 10 °C до + 40 °C		
Относительная влажность	30–75 %		
Давление воздуха	700–1060 гПа		

11.5 Требования к окружающей среде при транспортировке и хранении

Обозначение			Значение
Температура			От - 40 °C до + 70 °C
Относительная конденсации)	влажность	(без	10–90 %
Давление воздуха			500 гПа–1 060 гПа

11.6 Беспроводная связь

11.6.1 Информация о Wi-Fi-роутере

- версия встроенного программного обеспечения: V.1.1;
- полоса (полосы) частот: 2,4G;
- максимальная мощность передаваемого мощность ВЧ-сигнала: 20 дБ/мВт ± 2,0 дБ/мВт.

11.6.2 Заявление о цифровом устройстве класса В (часть 15 Правил FCC)

Примечание. Данное оборудование прошло испытания и отвечает требованиям к цифровым устройствам класса В согласно ч. 15 Правил FCC. Эти установленные требования обеспечивают надлежащую защиту от электромагнитных помех в жилых зонах. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае нарушения требований инструкций по установке и эксплуатации, может создавать вредные помехи радиосвязи. Невозможно гарантировать отсутствие появления электромагнитных помех в каждом конкретном случае. Если оборудование создает помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- измените ориентацию или место расположения приемной антенны;
- увеличьте расстояние между оборудованием и приемником;
- подключите оборудование к розетке цепи, отдельной от цепи, к которой подключен приемник;
- обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио-/телевизионной аппаратуре.

11.6.3 Соответствие Правилам FFC

Данное устройство отвечает требованиям части 15 Правил FFC. При эксплуатации прибора должны соблюдаться следующие два условия: (1) устройство не должно создавать вредных помех; (2) данное устройство должно выдерживать любые внешние помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

11.7 Нормы и заявление изготовителя об электромагнитной совместимости

На устройство распространяются особые меры предосторожности, касающиеся электромагнитной совместимости (ЭМС). Во избежание помех для ЭМС устройство можно устанавливать, эксплуатировать и обслуживать только способом, указанным в настоящих инструкциях по эксплуатации, и исключительно с компонентами, поставляемыми компанией ZEISS.



Опасность от электромагнитного излучения

Электрические устройства могут влиять друг на друга в результате своего

электромагнитного излучения. Использование неодобренных компонентов

(принадлежностей, трансформаторов всех типов, кабелей) может привести к повышенному

излучению или снижению помехоустойчивости устройства.

- За исключением комбинации оборудования, описанного в настоящих инструкциях по эксплуатации, не работайте с устройством в непосредственной близости от других приборов;
- ► Применяйте только принадлежности, трансформаторы, кабели и запасные части, которые указаны в настоящих инструкциях по эксплуатации или одобрены компанией ZEISS для данного устройства;
- ► Не используйте никакое портативное или мобильное оборудование радиочастотной связи вблизи устройства, так как невозможно исключить нарушение функционирования устройства;
- Необходимо соблюдать указания по ЭМС, представленные ниже.

11.7.1 Электромагнитные помехи

Микроскоп ZEISS EXTARO 300 предназначен для эксплуатации в указанной ниже электромагнитной среде. Заказчик или пользователь микроскопа ZEISS EXTARO 300 несет ответственность за обеспечение эксплуатации устройства именно в такой среде.

Измерение уровня помех	Соответствие нормативам	Электромагнитная среда – руководящие указания
Радиочастотные помехи согласно стандарту CISPR11	Группа 1	Микроскоп ZEISS EXTARO 300 использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Поэтому уровень излучаемых радиочастотных помех крайне низок. Маловероятно, чтобы он вызывал сбои в работе находящегося поблизости электронного оборудования
Радиочастотные помехи согласно стандарту CISPR11	Класс А	Микроскоп ZEISS EXTARO 300 пригоден к применению в любых условиях, кроме бытовых, а также зданий, запитываемых от бытовой низковольтной сети
Гармонические излучения согласно стандарту EN 61000-3-2		Микроскоп ZEISS EXTARO 300 пригоден для использования на любых объектах, включая населенные пункты и объекты, которые напрямую связаны с общественными сетями
Излучение при колебании напряжения и фликкерный шум согласно стандарту EN 61000-3-3		освязаны с оощественными сетями электроснабжения, снабжающими также жилые здания

11.7.2 Устойчивость медицинской техники к электромагнитным помехам

Микроскоп ZEISS EXTARO 300 предназначен для эксплуатации в указанной ниже электромагнитной среде. Заказчик или пользователь микроскопа ZEISS EXTARO 300 несет ответственность за обеспечение эксплуатации устройства именно в такой среде.

Испытания на устойчивость к помехам	Уровень помех при испытаниях по стандарту МЭК 60601	Уровень соответствия нормативу	Электромагнитная среда – руководящие указания
Устойчивость к электростатическим - разрядам согласно стандарту МЭК 61000-4-2	±6 кВ ±6 кВ контактный разряд ±8 кВ воздушный разряд воздушный разряд		Полы должны быть деревянными, цементными или выложены керамической плиткой. Если полы содержат синтетические материалы, относительная влажность должна быть не менее 30 %.
Устойчивость к переходным и импульсным помехам согласно стандарту МЭК 61000-4-4	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для входных и выходных линий	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для входных и выходных линий	Качество питающего напряжения должно соответствовать общепринятым нормам для коммерческих помещений и учреждений здравоохранения
Устойчивость к броскам напряжения согласно стандарту МЭК 61000-4-5	±1 кВ между фазой и нейтралью ±2 кВ между фазой/нейтралью и заземлением	±1 кВ между фазой и нейтралью ±2 кВ между фазой/нейтралью и заземлением	Качество питающего напряжения должно соответствовать общепринятым нормам для коммерческих помещений и учреждений здравоохранения
Падение напряжения, кратковременное прерывание энергоснабжения и перепады напряжения	< 5 % UT (> 95 % падения напряжения UT) на протяжении 0,5 цикла	< 5 % UT (> 95 % падения напряжения UT) на протяжении 0,5 цикла	Качество питающего напряжения должно соответствовать общепринятым нормам для коммерческих помещений и учреждений
согласно МЭК 61000-4-11	40 % UT ﴿ (падение значения UT на 60 %) на протяжении 5 циклов	40 % UT ﴿ (падение значения UT на 60 %) на протяжении 5 циклов	здравоохранения. Если необходимо обеспечить работу прибора ZEISS EXTARO 300 в случае прерывания электропитания, рекомендуется
	70 % UT (падение значения UT на 30 %) на протяжении 25 циклов < 5 % UT	30 %) на протяжении 25	использовать блок бесперебойного питания или аккумулятор
		падение значения UT на	
Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты (50/60 Гц) согласно стандарту МЭК 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Напряженность магнитного поля промышленной частоты должна соответствовать общепринятым нормам для коммерческих помещений и учреждений здравоохранения

ПРИМЕЧАНИЕ. UT — напряжение питания переменного тока, подаваемое на прибор до подачи испытательного напряжения.

11.7.3 Устойчивость к электромагнитным помехам вспомогательной медицинской техники, не относящейся к системам жизнеобеспечения

Устройство ZEISS EXTARO 300 предназначено для эксплуатации в одной из нижеуказанных электромагнитных сред. Заказчик или пользователь микроскопа ZEISS EXTARO 300 несет ответственность за обеспечение эксплуатации устройства именно в такой среде.

	1.4	.,	
Испытания на помехоустойчивос ть	Уровень помех при испытаниях по стандарту МЭК 60601	Уровень соответств ия нормативу	Электромагнитная среда – руководящие указания
			Портативное и мобильное оборудование радиосвязи не следует использовать ближе к устройству \$100/OPMI Рісо (включая кабели), чем на рекомендованном безопасном расстоянии, которое вычислено с помощью уравнения, применимого к данной передаваемой частоте. Рекомендуемое безопасное расстояние:
Кондуктивные радиочастотные	3 В фактическое значение	3 B	d = 1,2√P
помехи согласно EN 61000-4-6	150 кГц–80 МГц		
Излучаемые	3 В фактическое	3 В/м	d = 1,2√P для 80—800 МГц
радиочастотные	значение		d = 2,3√P для 800 МГц — 2,5 ГГц
помехи согласно EN 61000-4-3	80 МГц–2,5 ГГц		
			Где Р — указанная в технических характеристиках номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт); d — рекомендуемое безопасное расстояние в метрах (м). Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой должна быть а ниже уровня соответствия в каждой полосе частоть. Помехи могут иметь место вблизи оборудования, обозначенного следующим символом:
Примечание 1	Если частота точн диапазону.	но равна 80 и.	ли 800 МГц, то ее относят к верхнему частотному
Примечание 2	Распространение	электромагн	огут оказаться неприменимыми в ряде ситуаций. итных волн зависит от поглощения излучения и его дметами и телом человека.
базовые станции рад любительских радио может быть определю обстановки с учетом	циотелефонных се станций, АМ и FM ена расчетным пут радиочастотного и	тей (сотовых/ радиовещате ем с достаточ излучения ста	олн от стационарных радиопередатчиков, таких как беспроводных) и наземных подвижных радиостанций, льных передатчиков, телевизионных передатчиков, не чной точностью. Для оценки электромагнитной иционарных передатчиков необходимо провести гь поля в месте эксплуатации устройства превышает

указанные выше уровни совместимости, необходимо следить за устройством для проверки правильного

функционирования. Если наблюдаются какие-либо отклонения, может потребоваться принятие дополнительных мер (например, изменение ориентации в пространстве или перемещение прибора)

помехоустойчи- вость	•	Уровень соответст вия нормати- ву	Электромагнитная указания	среда	-	руководящие
^b Интенсивность по	ля должна быть	меньше 3 В	/м для частотного диа	пазона 1	50 кГ	тц — 80 МГц

11.7.4 Рекомендуемые значения пространственного разноса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи, и микроскопом ZEISS EXTARO 300

Устройство ZEISS EXTARO 300 предназначено для эксплуатации в условиях контролируемых электромагнитных помех. Заказчик или пользователь устройства ZEISS EXTARO 300 может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и устройством ZEISS EXTARO 300, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная мощность передатчика [Вт]	Минимальное расстояние до передатчика на разных частотах, м а			
	d = 1,2√P	d = 1,2√P	d = 1,3√P	
0,01	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	23	

Для передатчиков, номинальная максимальная выходная мощность которых не приведена в таблице выше, рекомендованный пространственный разнос d в метрах (м) определяется с помощью уравнения, указанного для каждой колонны, где P означает максимальную номинальную выходную мощность передатчика в ваттах (Вт) согласно техническим характеристикам изготовителя передатчика

ПРИМЕЧАН Если частота точно равна 80 или 800 МГц, то ее относят к верхнему частотному диапазону.

ИЕ 1.
ПРИМЕЧАН Приведенные рекомендации могут оказаться неприменимыми в ряде ситуаций.

ИЕ 2. Распространение электромагнитных волн зависит от поглощения излучения и его отражения сооружениями, предметами и телом человека.

11.7.5 Применение устройства класса А

Примечание. Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ данного оборудования делают его пригодным к применению в промышленных зонах и лечебных учреждениях (CISPR 11, класс A). Если данное оборудование используется в жилых зонах (для которых обычно требуется оборудование класса В согласно CISPR 11), оно может не обеспечивать достаточной защиты для радиочастотных средств связи. Пользователю может потребоваться принять меры по снижению воздействия, такие как перемещение или изменение ориентации оборудования.

11.8 Указываемая при заказе информация

Эксплуатируйте систему только с принадлежностями, которые включены в комплект поставки и одобрены компанией ZEISS. На указанном далее сайте приведена контактная информация лица, отвечающего за прием заказов в конкретной стране:

www.zeiss.com/meditec

Для уполномоченных партнеров ZEISS применимы договорные конфигурации продуктов, принадлежности и запасные части.

За более подробной информацией обращайтесь к вашему уполномоченному партнеру ZEISS.

11.9 Соответствие стандартам

Электробезопасность	Медицинское устройство отвечает требованиям МЭК 60601 - 1:2012 и ANSI/AAMI ES 60601 -1:2005/(R) 2012. Класс электробезопасности: класс защиты I
Электромагнитная совместимость	Данное медицинское устройство относится к классу А (по стандарту МЭК 61000-32) в соответствии с классификацией, приведенной в стандарте МЭК 60601-1-2:2014.
Классификация изделия	Данное медицинское устройство относится к классу I в соответствии с приложением IX Директивы о медицинском оборудовании 93/42/EEC
Маркировка СЕ	Данное медицинское устройство соответствует основным требованиям, приведенным в приложении I Директивы о медицинском оборудовании 93/42/EEC
	В соответствии с Приложением XII Директивы о медицинском оборудовании 93/42/EEC медицинское устройство имеет маркировку
	CE
Соответствие нормативам RoHS	Изделие соответствует RoHS (правила ограничения содержания вредных веществ) в соответствии с Директивой 2011/65/EU

12 Упрощенная декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

Настоящим компания Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd. заявляет, что радиочастотное оборудование типа EXTARO 300 отвечает требованиям Директивы 2014/53/EU. С полным текстом декларации о соответствии нормативным требованиям EC можно ознакомиться в Интернете по адресу: www.zeiss.com/meditec.

13 Утилизация изделия

Запрещается утилизировать указанное в накладной устройство вместе с бытовыми отходами или через коммунальные компании по удалению отходов в соответствии с применимыми нормами ЕС, действующими на момент выхода устройства на рынок.



Подробную информацию об утилизации изделия можно получить у местного дилера либо у его правопреемника.

14 Перечень сокращений

Определение	
Блок управления камерой	
Communaute Europeenne (Европейское Сообщество)	
Канадская ассоциация стандартов (неправительственная организация, занимающаяся испытанием и сертификацией изделий на предмет безопасности)	
Электромагнитная совместимость	
Определяет отсутствие помех от электрических и электронных устройств в месте их установки	
Федеральная комиссия связи	
Высокая четкость (обеспечивает высокое разрешение)	
Инфракрасный	
Локальная сеть	
Мультимедийный интерфейс высокой четкости (цифровой интерфейс для передачи видео- и аудиоданных)	
Переключатель увеличения	
Операционный микроскоп	
Межзрачковое расстояние	
Радиочастота	
Рабочее расстояние	

Carl Zeiss Suzhou Co., Ltd



Modern Industrial Square 3-B, No.333 Xingpu Road Suzhou Industrial Park, Suzhou China 215126 (Модерн Индастриал Сквер 3-В, Синпу Роуд, 333, Сучжоу Индастриал Парк, Факс: +49 36 41 22 03 Сучжоу, Китай 215126) Телефон: +49 36 41 22 03 Факс: +49 36 41 22 01 12

Телефон: +86 512 6287 1388 Факс: +86 512 6287 1366

EC REP Carl Zeiss Meditec AG Goeschwitzer Strasse 51-21 07745 Jena (Гешвитцер Штрассе 51-21 07745 Йена)

Телефон: +49 36 41 22 03 33

Эл. почта: surgical@meditec.zeiss.com Интернет: www.zeiss.com/meditec